

3

# 45号 西川 堤防亀裂 新潟市西区亀貝

延長：右岸162.4m  
施工者：吉田建設(株)

完了

着手前



令和6年1月頃の亀裂の様子（中間地点付近）

竣工



令和8年3月16日時点の復旧状況（中間地点付近）

## 被害の詳細

堤防基盤が液状化したことで堤体が不均一に沈下。それにより亀裂が発生。

沈下の原因である液状化した層の地盤改良を行った。その上に再度築堤した。



3

# 45号 西川 堤防亀裂 新潟市西区亀貝

延長：右岸162.4m  
施工者：吉田建設(株)

完了

着手前



令和6年1月頃の亀裂の様子（中間地点付近）

竣工



令和8年3月16日時点の復旧状況（中間地点付近）

## 被害の詳細

堤防基盤が液状化したことで堤体が不均一に沈下。それにより亀裂が発生。

沈下の原因である液状化した層の地盤改良を行った。その上に再度築堤した。

