




一般国道 291号 旭橋 補修

事業概要



何のために行っている工事なの？

安全・安心に通行できるように橋を補修しています。



現状の問題点

- ・平成29年度定期点検の結果、上部工鋼材部の腐食（貫通）やコンクリート部材の剥離・鉄筋露出等が確認された。
- ・長寿命化のため、補修工事を行う必要がある。

◆事業位置

小千谷市 蕨生（ひう）～元町 地内

◆架設年度

車道橋 昭和34年
歩道橋（下流側） 昭和47年
歩道橋（上流側） 昭和61年

◆橋 長

350.548m

◆交 通 量

10,027台/日
(R3道路交通センサ)

◆事業期間

令和元年度～

◆総事業費

380百万円

上部工鋼材の腐食【現状】



コンクリート部材の剥離【現状】





【長岡地域振興局地域整備部 小千谷維持管理事務所】

【事業中】

一般国道 291号 旭 橋 補 修

工事はどこまで進んでいるの？

- ・ 令和元、2年度に調査・設計を実施し、令和3年度より補修工事に着手しました。
- ・ 令和8年度（R7補正）は、車道橋と歩道橋の上部工補修工事を行っています。



補修状況写真



補修状況写真

工事の進み具合

(令和8年3月末時点)

工事開始

工事完了

