

9

5号 新川 堤防亀裂 新潟市西区新田

延長：左右岸 185.1m

施工者：(株)本間組

実施中

着手前



令和6年1月18日 右岸側 笠木橋から下流を望む

施工中



令和7年11月4日 右岸側 笠木橋から下流を望む



被害の詳細

堤防基盤の液状化による堤体の沈下、堤防亀裂

堤防復旧に向けて、地盤改良のための二重締切りを終え、地盤改良の準備をしている様子。

