

第202104149-002-IBA-1号

2022年2月9日

新潟県村上地域振興局長

様

検査結果報告書

計量証明事業新潟県知事令第64号
株式会社 S
新潟県燕市吉田町2番地1号
TEL 0256-78-7611 FAX 0256-78-7622



2022年1月26日 付けご依頼の検査結果について、以下のとおり報告致します。

試料名	雷スノーシェッド1号 既存塗膜						
試料採取者	株式会社金田塗装工業						
検査法	下記記載						
採取日時	2022年1月25日	天候	****	気温	****℃	水温	****℃

検査項目	単位	検査結果	検査方法
鉛 (現物値)	mg/kg	93,400	JIS K 5674 附属書A
全クロム (現物値)	mg/kg	1,260	JIS K 5674 附属書B
総水銀 (現物値)	mg/kg	0.01未満	底質調査方法 II.5.14.1.2
PCB (現物値)	mg/kg	0.53	備考記載

備考	工事名：主要地方道 山北関川線 道防繕 雷スノーシェッド塗膜調査業務委託		
	PCB分析方法：「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第5版)」第2章 8. 塗膜くず(含有量試験)		
	PCB測定方法：「絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル(第3版)」2.2.1溶媒希釈/GC/HRMS法		
	PCBはJFEテクノロジー株式会社(神奈川県横浜市鶴見区末広町2-1)に委託した結果である。		

0.5 mg/kg 以上 確認
(低濃度)

第202104149-001-TBA-1号

2022年2月3日

新潟県村上地域振興局長

様

計量証明事業新潟県第1号 第164号
株式会社 S
新潟県燕市吉田東1号
TEL 0256-78-7611 FAX 0256-78-7622

検査結果報告書

2022年1月26日 付けご依頼の検査結果について、以下のとおり報告致します。

試料名	雷スノーシェッド1号 既存塗膜						
試料採取者	株式会社金田塗装工業						
検査法	環境庁告示第13号（昭和48年2月）； 溶出量試験						
採取日時	2022年1月25日	天候	****	気温	****℃	水温	****℃

検査項目	単位	検査結果	検査方法
鉛	mg/l	1.6	JIS K 0102 54.4
六価クロム	mg/l	0.05未満	JIS K 0102 65.2.1

備考 工事名：主要地方道 山北関川線 道防繕 雷スノーシェッド塗膜調査業務委託			
---	--	--	--

様

一般財団法人 新潟県環境分析センター

〒950-1144 新潟市江南区祖父興野53番地1
TEL. (025)284-6500 FAX (025)284-0022

令和7年5月7日 付ご依頼の試験結果は、
下記のとおりであったことを報告いたします。

試料名	塗膜				
施設名	小見橋				
採取場所	新潟県岩船郡関川村大字小見 地先				
採取箇所	小見橋 A1-P1間				
採取年月日	令和7年5月7日	当日天候	—	前日天候	—
採取者	依頼者	気温	— ℃	水温	— ℃
特記事項					
項目	単位	試験の結果		試験の方法	
鉛又はその化合物	mg/L	0.34		JIS K 0102 54.4	
六価クロム化合物	mg/L	0.04 未満		JIS K 0102 65.2.1	
—以下余白—					
備考	試験方法：昭和48年環境庁告示第13号に定める溶出試験				
	件名：(一)大栗田越後下関停車場線 補道更橋小見橋塗装塗替工事				

※試験の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

分析證明書

様

No. A2340525-001

令和5年5月10日

ミヤマ株式会社

受 付 日：令和5年4月18日

〒381-2283 長野市稲里一丁目5番地3

計量証明事業所

長野県知事登録 環境第37号

貴事業所より依頼された検体の分析結果が、下記の通りであったことを証明します。

[illegible]

分析證明書

様

No. A2340525-002

令和5年5月10日

採取時刻：一

ミヤマ株式会社

環境検査計測事業部

〒381-2283 長野市稲里一丁目5番地3

TEL 026-284-5114 FAX 026-284-6138

計量証明事業所

長野県知事登録 環境第37号

貴事業所より依頼された検体の分析結果が、下記の通りであったことを証明します。

[illegible]

分析証明書

東北塗装工業株式会社

様

種 類： 橋梁塗膜

No. A2340525-003

検 体 名：天王橋

令和5年5月10日

採取 日：令和5年4月12日

採取時刻：—

ミヤマ株式会社

採取者：東北塗装工業株式会社

受 付 日：令和5年4月18日

環境検査計測事業部

〒381-2283 長野市稲里一丁目5番地3

TEL 026-284-5114 FAX 026-284-6138

計量証明事業所

長野県知事登録 環境第37号

貴事業所より依頼された検体の分析結果が、下記の通りであったことを証明します。

[illegible]

分析證明書

様

No. A22A0760-001

令和4年11月1日

ミヤマ株式会社

環境検査計測事業部

〒381-2283 長野市稲里一丁目5番地3

TEL 026-284-5114 FAX 026-284-6138

計量証明事業所

長野県知事登録 環境第37号

貴事業所より依頼された検体の分析結果が、下記の通りであったことを証明します。

[illegible]

分析証明書

東北塗装工業株式会社

様

種 類： 橋梁既存塗膜片

檢 体 名： 送水管塗膜(温泉橋)

採 取 日：令和4年10月12日

採取時刻：一

採 取 者：東北塗装工業株式会社

受 付 日：令和4年10月15日

No. A22A0760-002

令和4年11月1日

ミヤマ株式会社

環境検査計測事業部

〒381-2283 長野市稲里一丁目5番地3

TEL 026-284-5114 FAX 026-284-6138

計量証明事業所

長野県知事登録 環境第37号

貴事業所より依頼された検体の分析結果が、下記の通りであったことを証明します。

[illegible]

分析證明書

東北塗装工業株式会社

様

種 類： 橋梁既存塗膜片

No. A22A0760-003

檢 体 名：送水管塗膜(温泉橋)

令和4年11月1日

採取 日：令和4年10月12日

採取時刻：一

ミヤマ株式会社

採取者：東北塗装工業株式会社

受 付 日：令和4年10月15日

環境検査計測事業部

〒381-2283 長野市稲里一丁目5番地3

TEL 026-284-5114 FAX 026-284-6138

計量証明事業所

長野県知事登録 環境第37号

貴事業所より依頼された検体の分析結果が、下記の通りであったことを証明します。

[illegible]

第一建設工業株式会社様

検査結果報告書
(速 報)

計量証明事業新潟県知事登録 第環64号
株 式 会 社 N S S
新潟県燕市吉田東栄町8番11号
TEL 0256-78-7611 FAX 0256-78-7622

2025年7月8日 付けご依頼の検査結果について、以下のとおり報告致します。

試料名	旧塗膜						
採取場所	乙跨線橋						
試料採取者	依頼者						
検査法	環境庁告示第13号（昭和48年2月）； 溶出量試験						
件名	平木田坂町間乙跨線橋修繕工事						
採取日時	2025年7月7日	天候	****	気温	****℃	水温	****℃

検査項目	単位	検査結果	検査方法
鉛	mg/L	9.4	JIS K 0102 54.4
六価クロム	mg/L	0.05未満	JIS K 0102 65.2.1

備考			

第一建設工業株式会社

様

検査結果報告書

(速 報)

計量証明事業新潟県知事登録 第環64号

株 式 会 社 N S S

新潟県燕市吉田東栄町8番11号

TEL 0256-78-7611 FAX 0256-78-7622

2025年7月8日 付けご依頼の検査結果について、以下のとおり報告致します。

試料名	旧塗膜							
採取場所	乙跨線橋							
試料採取者	依頼者							
検査法	*****							
件名	平木田坂町間乙跨線橋修繕工事							
採取日時	2025年7月7日	天候	*****	気温	*****℃	水温	*****℃	

検査項目		単位	検査結果	検査方法
総水銀	(現物値)	mg/kg	0.03	底質調査方法 II.5.14.1.2
鉛	(現物値)	mg/kg	210000	JIS K 5674 附属書A
全クロム	(現物値)	mg/kg	1100	JIS K 5674 附属書B
PCB	(現物値)	mg/kg	0.62	備考記載

備考	PCB分析方法：「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第5版)」第2章 8. 塗膜くず(含有量試験)			
	PCB測定方法：「絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル(第3版)」2.2.1溶媒希釈/GC/HRMS法			
	PCBはJFEテクノロジー株式会社(神奈川県横浜市鶴見区末広町2-1)に委託した結果である。			