

4

# 44号 西川 堤防沈下 新潟市西区新通

その2

延長：右岸 205.0m

施工者：(株)近藤組

実施中

着手前



令和7年1月20日 右岸側 起点から上流を望む

施工中



令和7年11月4日 起点から上流を望む



### 被害の詳細

堤防の亀裂、沈下、隆起、噴砂  
などの液状化現象

堤防下の地盤改良を終え、  
その上に堤防を築いている様子。  
1月下旬頃完了の見込み

