

10

6号 鳥屋野瀉放水路 堤防天端亀裂 新潟市江南区湖南

延長：左岸 50.7m
施工者：(株)大橋組

完了

着手前



令和6年1月10日 左岸側 起点から上流を望む

竣工



令和7年5月29日 左岸側 起点から上流を望む



被害の詳細

堤防に亀裂
(亀裂深さ1.87m、亀裂幅4.0cm)

亀裂の最深部まで堤防を掘削し、再度築堤することで、亀裂の除去を行った。



10

6号 鳥屋野瀉放水路 堤防天端亀裂 新潟市江南区湖南

延長：左岸 50.7m
施工者：(株)大橋組

完了



着手前



令和6年1月10日 左岸側 終点から下流を望む

竣工



令和7年5月29日 左岸側 終点から下流を望む

被害の詳細

堤防に亀裂
(亀裂深さ1.87m、亀裂幅4.0cm)

亀裂の最深部まで堤防を掘削し、再度築堤することで、亀裂の除去を行った。

