

別冊

一般競争入札
旧松美職員宿舎

【アスベスト調査結果報告書】

令和8年度
新潟県

石綿障害予防規則 第3条第5項に基づく
事前調査における石綿分析結果報告書(証明書)新潟県知事 花角 英世 様
(住所: 新潟県新潟市中央区新光町4-1)

貴社より委託を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることを証明します。
ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

記

実施した分析方法	JIS A 1481-2:2016 「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第2部：試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法」 アスベスト分析マニュアル[第2版] 第4章 定性分析方法2(X線回折分析法・位相差分散顕微鏡法)
----------	---

1. 分析を実施した石綿分析機関等

名 称		代表者氏名	
所 在 地			
信頼性保障／品質確保の認証等	—		
作業環境測定機関登録番号			
連絡担当者			
氏 名	民間機関による技能評価の取得状況		

2. 分析を実施した年月日

分析実施日	令和 7年 12月 23日 ～ 令和 8年 1月 6日
-------	-----------------------------

3. 物件及び試料情報

物件名称／試料名称	旧松美職員宿舎ほか1か所 アスベスト調査業務委託 旧松美職員宿舎(住所:新潟県柏崎市北斗町3番3号) 東面・西面・北面 外壁 吹付材
-----------	---

4. 分析実施者一覧

項 目	氏 名	項 目	氏 名
一次及び二次分析試料の作製		X線回折分析法による定性分析	
	—		—
項 目	氏 名	HSE/NPL検出限界試験用スライドグループ番号	
位相差・分散顕微鏡による定性分析		5	
	—	—	

5. 試料採取履歴

採取年月日		令和7年12月17日	
建材名称		吹付材	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途		名 称	旧松美職員宿舎 (住所:新潟県柏崎市北斗町3番3号)
		用 途	職員宿舎
施工年及び建築物への施工などを採用した年		昭和55年2月（平成27年1月 外壁修繕）	
建物などの場所及び採取部位		場 所	東面・西面・北面
		採取部位	外壁
試料の概要 (形状又は材質、試料の大きさ)		形状又は材質	建築用仕上塗材・下地調整材
		試料の大きさ	約 20g
試料採取者	所 属		
	氏 名		
	資 格		

6. 定性分析結果

定性分析	X線回折分析法	石綿の有無	有	石綿の種類	クリソタイル
	分散染色法	石綿の有無	有	石綿の種類	クリソタイル
石綿含有判定結果		石綿の有無	有	石綿の種類	クリソタイル

石綿障害予防規則 第3条第5項に基づく
事前調査における石綿分析結果報告書(証明書)新潟県知事 花角 英世 様
(住所: 新潟県新潟市中央区新光町4-1)

貴社より委託を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることを証明します。
ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

記

実施した分析方法	JIS A 1481-2:2016 「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第2部：試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法」 アスベスト分析マニュアル[第2版] 第4章 定性分析方法2(X線回折分析法・位相差分散顕微鏡法)
----------	---

1. 分析を実施した石綿分析機関等

名 称		代表者氏名	
所 在 地			
信頼性保障／品質確保の認証等	—		
作業環境測定機関登録番号			
連絡担当者			
	分析責任者 兼 報告書発行責任者		
氏 名	民間機関による技能評価の取得状況		

2. 分析を実施した年月日

分析実施日	令和 7年 12月 23日 ～ 令和 8年 1月 6日
-------	-----------------------------

3. 物件及び試料情報

物件名称／試料名称	旧松美職員宿舎ほか1か所 アスベスト調査業務委託 旧松美職員宿舎(住所:新潟県柏崎市北斗町3番3号) 階段室(東・西) 内装(階段裏) 吹付材
-----------	--

※弊センターの同意なしに本報告書の一部のみを複製することはできません。

4. 分析実施者一覧

項 目	氏 名	項 目	氏 名
一次及び二次分析試料の作製		X線回折分析法による定性分析	
	—		—
項 目	氏 名	HSE/NPL検出限界試験用スライドグループ番号	
位相差・分散顕微鏡による定性分析		5	
	—	—	

5. 試料採取履歴

採取年月日		令和7年12月17日	
建材名称		吹付材	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名 称	旧松美職員宿舎 (住所:新潟県柏崎市北斗町3番3号)	
	用 途	職員宿舎	
施工年及び建築物への施工などを採用した年		昭和55年2月 (平成27年1月 外壁修繕)	
建物などの場所及び採取部位	場 所	階段室(東・西)	
	採取部位	内装(階段裏)	
試料の概要 (形状又は材質、試料の大きさ)	形状又は材質	建築用仕上塗材・下地調整材	
	試料の大きさ	約12g	
試料採取者	所 属		
	氏 名		
	資 格		

6. 定性分析結果

定性分析	X線回折分析法	石綿の有無	無	石綿の種類	—
	分散染色法	石綿の有無	無	石綿の種類	—
石綿含有判定結果		石綿の有無	無	石綿の種類	—

石綿障害予防規則 第3条第5項に基づく
事前調査における石綿分析結果報告書(証明書)新潟県知事 花角 英世 様
(住所: 新潟県新潟市中央区新光町4-1)

貴社より委託を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることを証明します。
ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

記

実施した分析方法	JIS A 1481-2:2016 「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第2部：試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法」 アスベスト分析マニュアル[第2版] 第4章 定性分析方法2(X線回折分析法・位相差分散顕微鏡法)
----------	---

1. 分析を実施した石綿分析機関等

名 称		代表者氏名	
所 在 地			
信頼性保障／品質確保の認証等	—		
作業環境測定機関登録番号			
連絡担当者			
氏 名	民間機関による技能評価の取得状況		

2. 分析を実施した年月日

分析実施日	令和 7年 12月 23日 ～ 令和 8年 1月 6日
-------	-----------------------------

3. 物件及び試料情報

物件名称／試料名称	旧松美職員宿舎ほか1か所 アスベスト調査業務委託 旧松美職員宿舎(住所:新潟県柏崎市北斗町3番3号) 3階301号室 ベランダ 軒裏 吹付材
-----------	---

4. 分析実施者一覧

項 目	氏 名	項 目	氏 名
一次及び二次分析試料の作製		X線回折分析法による定性分析	難波 孝行
	—		—
項 目	氏 名	HSE/NPL検出限界試験用スライドグループ番号	
位相差・分散顕微鏡による定性分析		5	
	—	—	

5. 試料採取履歴

採取年月日		令和7年12月17日	
建材名称		吹付材	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名 称	旧松美職員宿舎 (住所:新潟県柏崎市北斗町3番3号)	
	用 途	職員宿舎	
施工年及び建築物への施工などを採用した年		昭和55年2月（平成27年1月 外壁修繕）	
建物などの場所及び採取部位	場 所	3階301号室 ベランダ	
	採取部位	軒裏	
試料の概要 (形状又は材質、試料の大きさ)	形状又は材質	建築用仕上塗材・下地調整材	
	試料の大きさ	約 13g	
試料採取者	所 属		
	氏 名		
	資 格		

6. 定性分析結果

定性分析	X線回折分析法	石綿の有無	有	石綿の種類	クリソタイル
	分散染色法	石綿の有無	有	石綿の種類	クリソタイル
石綿含有判定結果		石綿の有無	有	石綿の種類	クリソタイル